



FIRMADO POR

El Responsable de Serv. Téc. de Planificación y
Desarrollo Urbano
SERGIO SANTA MARCO
24/06/2026



FIRMADO POR

Arquitecto
ENRIQUE ESCOMIS ALOINSO
25/06/2026



NIF: P3004300D

INFORME DE CONFORMIDAD

A petición del Servicio de Intervención en el ejercicio de sus funciones de fiscalización establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen de control interno en las entidades del Sector Público Local, se emite el presente informe en relación con la siguiente certificación de obra:

Contrato: CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN COMO CENTRO DE VISITANTES Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN SU ENTORNO". - PSTD "YECLA ES +"ACTUACIONES 17-23. EJE 4 - ACTUACIÓN 2B. EJE 2. FINANCIADO POR FONDOS NEXT GENERATION EU-PRTR.

Expediente: 1093901H

Certificación n.º: 9 (Mayo 2026)

Importe: 274.954,47 €

La **dirección facultativa ha presentado la correspondiente certificación debidamente firmada**, con la conformidad del contratista.

Como representantes de la administración en el contrato, se revisa la documentación aportada y **se emite informe de conformidad** con la certificación presentada, a los efectos de su fiscalización por el Servicio de Intervención.

En Yecla, a la fecha que figura al margen.

